19日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭63-26568

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 2月22日

B 65 D 77/20

H-2119-3E A-7123-3E

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

容器のシール装置

②実 顧 昭61-120755

❷出 願 昭61(1986)8月6日

砂考 案 者 村

宏 昭

神奈川県稜瀬市寺尾西2-4-8 富士見寮内

砂考案者 三木 進次

東京都世田谷区弦巻3-15-14 東京都千代田区内幸町1-3-1

⑪出 願 人 東籍興業株式会社 ⑫代 理 人 弁理士 松 村 修

越

明

細

書

### 2. 実用新案登録請求の範囲

3 . 考案の詳細な説明 『産業上の利用分野』

652

: :-:

本考案は容器のシール装置に係り、特に紙製容器であって内表面に合成樹脂フィルムをラミネートした容器にフランジ部を形成し、ラミネートフィルムと同じ合成樹脂材料から成る蓋材をフランジ部のところで接合してシールするようにした容器のシール装置に関する。

#### 【考案の概要】

本考察は、蓋材をフランジ部にヒートのというの外周側であったの外周側であるといりの内間である金ののののであるといりののであるというのである。

#### 〖従来の技術》

食品や飲料を充塡して供給するための簡易容器

### 《考案が解決しようとする問題点》

従来のこのようなホットメルトを使用した接着によるシールによれば、ホットメルトが蓋材の透明性を摂うことになり、透明性を要求される容器に利用することができなかった。そこで蓋材を容器のフランジ部にヒートシールによると大きな接

合力が発生し、蓋材をピールすると容器の内表面 のラミネートフィルムが一緒にはがれてしまうと いう問題がある。またヒートシールを行なう場合 には、蓋材の材質をヒートシールの容易化および その生産性の向上の目的から、紙容器のラミネー トフィルムと同一の材料を用いるようにしている ために、ヒートシールの接合強度が非常に高くな り、紙容器の内表面に接合されているラミネート フィルムの紙に対する接合強度よりも高くなる。 従ってこのような容器の蓋材をピールすると、容 器の内側のラミネートフィルムが一緒に内部まで 剥離されることになる。そこでヒートシールを行 なうとともに、ピール開始部分を開封したままの 状態にしておくことも考察されるが、このように すると外部から異物が内部に侵入したり、あるい 内容物が滲出したりすることになる。

本考案はこのような問題点に鑑みてなされたものであって、蓋材が容易にピールできるとともに、ピールの際に容器の内表面にラミネートされている合成樹脂フィルムが内部まではがれないように

した容器のシール装置を提供することを目的とす るものである。

### 【問題点を解決するための手段】

#### 【作用】

従って本考案によれば、フランジの外周側のピール開始位置の未接合部を利用して容易に蓋材のピールを行なうことができる。 しかもフランジの

内周側であって全周またはピール開始位置に形成されている未接合部の端部におけるラミネートフィルムの接合強度によって、このラミネートフィルムが容器の中まではがれることが防止されるようになる。

### 【実施例】

蓋材12は上記容器本体10の内表面に接合さ れたラミネートフィルムと同じポリエチレンから 構成されており、このような蓋材12は熱板17 によって接合部18とのところで接合されるよう になっている。このようなヒートシールの際に、 第1図に示すように、フランジ11の外周側であ っ て ピ ー ル 開 始 位 置 に は 未 接 台 部 1 9 を 形 成 す る ようにしている。この未接合部19はその先端側 が円弧状に形成されている。さらに本実施例に係 る 容 器 に よ れ ば 、 フ ラ ン ジ 1 1 の 内 周 側 で あ っ て その全周に未接合部20を形成するようにしてい る。このような未接合部20を形成することによ って、未接合部20の端部21の部分のヒートシ - ルによるラミネートフィルム16と紙15との 接合強度を高めるようにしており、これによって ラミネートフィルム16が容器10の中まで剥離 しないようにしている。

このような容器によれば、蓋材12を第3図に示すようにピールして開封する場合に、未接合部 19がフランジ11の外周側に形成されているた

1

#### 〖考案の効果〗

以上のように本考案は、蓋材をフランの外のに本考案は、蓋材をフランの外の側であって、フランの内の関に未接合部を形成は蓋にしている。では、一のである。従ってきるはかのであるにピールできるはかのである。ピールできるはかのである。ピールできるはかのである。ピールできるはかのである。

::

際にラミネートフィルムが容器の内部まではがれ ることが防止されるようになる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例に係る容器のフランジの部分の拡大平面図、第2図はシールの動作を示す縦断面図、第3図はピールの動作を示す縦断面図、第4図は容器の全体の構造を示す分解斜視図、第5図は同正面図である。

なお図面に用いた符号において、

10・・・容器本体

11・・・フランジ

1 2 ・・・ 蓋 材

15・・・紙

16・・・ラミネートフィルム

18・・・接合部


19・・・未接合部


20・・未接合部


2 1・・・未接合部の端部


である。

代理人 松村 修









# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

×	BLACK BORDERS
X	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
X	FADED TEXT OR DRAWING
ο.	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
۵	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
۵	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox